



Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

En Celaya , Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 23 de diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:


Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020**

Ejercicio fiscal: **2020** Programa: **FAISM**

Nombre de la Obra: **programa de mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto de baño) localidades: canoas, el nuevo porvenir, el sauz de villaseñor, juan martin, la cruz, la laja, la luz, la machuca, los alamos, los mancera, ojo seco, rincon de tamayo, san isidro de trojes, san isidro del palmar, san jose el nuevo, san lorenzo, santa anita y santa maria del refugio.**

Localidad: **celaya**

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa: **RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-4732-2020 /

Datos del contrato:

Número de contrato: **DGOP/FAISM-087-2020 /**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
10 / AGOSTO / 2020,	07 / DICIEMBRE / 2020	10 / AGOSTO / 2020	07 / DICIEMBRE / 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
07 / DICIEMBRE / 2020	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,597,438.04		\$ 2,597,438.04			

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,570,797.85		\$ 2,570,797.85			

[Handwritten signatures and marks]







Descripción de los trabajos realizados:

Trazo y nivelación por medios manuales	salida hidráulica para regadera
Despalme de terreno por medios	salida hidráulica para lavabos
Excavación manual de terreno	salida sanitaria para inodoro
Carga manual y acarreo	salida sanitaria para lavabos
Compactación de terreno natural	salida sanitaria para charola de regadera
Relleno en caja de material inerte	lavabo mod.turin back splash de empotrar
Losa de cimentación de concreto	inodoro con taza redonda
suministro y colocación de membrana de polietileno	regadera chorro fijo
Muro de tabicón	salida para alimentación eléctrica de baño
Castillo (k-1) de 15x15 cm	tinaco vertical tricapa (beige)
Cadena de cerramiento (cd-1) de 15x20 cm	salida para contacto eléctrico
Losa maciza de azotea de concreto	salida para apagador sobre muro
Base para tinaco a base de muro de tabicón	salida para luminarias en losa
Sardinél de 8 x 8 cm	foco ahorrador de 15 watts
Aplicación de impermeabilizante	suministro y colocación de puerta de acero
Registro de 40 x 60 x 60 cm	ventana corrediza
Aplanado en muros	limpieza
Aplanado en muros, acabado pulido	colocación de accesorios para baño
Emboquillado en vanos de puertas, ventanas y aristas exteriores	suministro y colocación de placa informativa
Pintura vinílica lavable color blanco	letrero informativo
Acometida hidráulica	suministro y colocación de letrero informativo de obra
salida hidráulica para inodoro	
Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.	

OPERADO
- - 4 . . 2020
FAISM

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	1285-07414-8	Valor de la fianza:	257,079.78
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
10/12/2020		Inicio	Término
		23/12/2020	22/12/2021
Nombre de la afianzadora:	ASERTA ASEGURADORA S.A DE C.V		
Ante :			
Otras garantías:	8134-04014-5 \$779,231.41 22/07/2020 ASEGURADORA INSURGENTES		
	8134-04015-2 \$259,743.80 22/07/2020 ASEGURADORA INSURGENTES		



Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	Normal	10/08/2020	07/09/2020	\$ 333,052.43
2	Normal	08/09/2020	30/09/2020	\$ 436,336.17
3	Normal	01/10/2020	16/10/2020	\$ 751,610.05
4	Normal	17/10/2020	26/10/2020	\$ 559,382.67
5	Normal	27/10/2020	17/11/2020	\$ 161,860.37
6	Finiquito	18/11/2020	07/12/2020	\$ 328,556.16
Importe total estimado:				\$ 2,570,797.85

Observaciones:

	OPERADO --- . 2020 FAISM

Beneficiarios recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de municipio de Celaya.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ricardo Villagómez Maguaya</p> <p>Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por Desarrollo Social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Cargo: Supervisor de obra</p>	<p>Por contraloría</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CARLOS SANCHEZ ZAVALA</p> <p>Cargo: AUDITOR DE OBRAS</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

