

**Acta de entrega - recepción**

Municipio: Celaya, Gto.

En el municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 22 de octubre de 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 (OBRA COMPLEMENTARIA PVMI-2021)	
Ejercicio fiscal:	2021	Programa: FAISM Y PVMI
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CELAYA LOCALIDAD CELAYA COLONIA 15 DE ABRIL 3165, COLONIA 15 DE ABRIL 317A, LOCALIDAD JUAN MARTIN 0601, LOCALIDAD JUAN MARTIN 0616, LOCALIDAD JUAN MARTIN 0620, LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO 089A, LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO 0349, LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO 2966, LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO 2839, LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO 3201	
Localidad:	JUAN MARTIN, RINCÓN DE TAMAYO, COLONIA 15 DE ABRIL, SAN JOSÉ DE GUANAJUATO	

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. LEONARDO ALVAREZ PERDOMO	
Registros		
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas	
	Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-4991-2020

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/FAISM-053-2021		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
12 / JULIO / 2021	09/SEPTIEMBRE/2021	12 / JULIO / 2021	09/SEPTIEMBRE/2021
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
09/SEPTIEMBRE/2021	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
2,092,149.41			2,092,149.41		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'092,149.41			\$2'092,149.41		

M. D. R. I.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES	ACABADOS
Trazo	Impermeabilizante
Despalme	Aplanado de muros interiores y exteriores
Excavación	Emboquillado
Carga Manual	Pintura vinilica interiores, exteriores y plafón
Compactación de terreno	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Relleno de caja con material tepetate	Salida para luminarias
CIMENTACIÓN	Salida para apagador
Membrana de polietileno	Salida para contacto
Losa de cimentación	Foco ahorrador
ESTRUCTURA	CANCELERÍA Y HERRERÍA
Muro de tabicón	Ventana de aluminio de 1.40 x 1.20 m
Castillos de 15 x 15 cm	Puerta de 0.90 x 2.10 m
Cadena de cerramiento	LIMPIEZA
LOSA DE AZOTEA	Limpeza final de la obra
Losa maciza de azotea	Placa informativa
20 CUARTOS DORMITORIOS	
Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.	

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	1285-08583-0	Valor de la fianza:	\$209,214.94
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
04 DE OCTUBRE DE 2021		Inicio	Término
		22 DE OCTUBRE DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2022
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
Ante:			
Otras garantías:	1285-08163-0 \$1'040,849.71	23/06/2021	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	1285-08164-5 \$208,169.94	23/06/2021	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	12/07/2021	30/07/2021	\$816,008.18
2	NORMAL	31/07/2021	06/08/2021	\$464,522.72
3	NORMAL	07/08/2021	30/08/2021	\$592,623.71
4	FINIQUITO	31/08/2021	09/09/2021	\$218,994.80
Importe total estimado:				\$2,092,149.41

M. D. R. L.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Observaciones:

Beneficiario recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Marco Antonio Hernández Hernández Cargo: Director General de Obras Públicas</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Karen Díaz Moreno Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CARLOS SANCHEZ LINARES Cargo: AUDITOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ARQ. LEONARDO ÁLVAREZ PERDOMO Cargo: Contratista</p>	<p>Por Desarrollo Social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>María Dolores Pérez Lara</u> Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	