



Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto. ✓

En el municipio de Celaya, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 01 de febrero de 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMi) 2022 (FAIS ESTATAL-2022) Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022**

Ejercicio fiscal: **2022** Programa: **PVMi/FAISM**

Nombre de la Obra: **EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. (ZONA URBANA)**

Localidad: **CELAYA**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-4657-2019

Datos del contrato:

Número de contrato: **DGOP/PVMi/FAISM-082-2022** ✓

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22/NOVIEMBRE/2022	31/DICIEMBRE/2022	22/NOVIEMBRE/2022	31/DICIEMBRE/2022

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
31/DICIEMBRE/2022		

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$4,036,874.24		\$3,733,059.08	\$303,815.16		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$4,036,874.24		\$3,733,059.08	\$303,815.16		





Descripción de los trabajos realizados:

CALENTADOR SOLAR
Suministro y colocación de calentador solar para agua, capacidad total de 130 lt.
PLACA INFORMATIVA
Suministro y colocación de placa informativa de 29X11cm
LETRERO INFORMATIVO
Suministro y colocación de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80X1.20 m.
Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.


Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	8134-05753-2	Valor de la fianza:	\$ 403,687.42
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
23 DE ENERO DE 2023		Inicio	Término
		01 DE FEBRERO DE 2023	01 DE FEBRERO DE 2024
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA		
Ante :	TESORERÍA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	8134-05619-7	\$2,018,437.12	15-nov-22
	8134-05620-3	\$403,687.42	15-nov-22
	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA		
	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Período		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	22/11/2022	02/12/2022	\$ 2,190,104.24
2	NORMAL	03/12/2022	15/12/2022	\$ 1,403,289.02
3	FINIQUITO	16/12/2022	31/12/2022	\$ 443,480.98

Importe total estimado: \$ 4,036,874.24



Observaciones:

[Handwritten signatures and scribbles over the observations table]

Beneficiario recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.




Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:







Documento	Descripción
Finiquito de obra	
Presupuesto definitivo	
Reporte fotográfico	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Marco Antonio Hernández Hernández</p> <p>Cargo: Director General de Obras Públicas</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Teresa Alondra Pérez Reséndiz</p> <p>Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. María Verónica Torres Pérez</p> <p>Cargo: Coordinador de edificación</p>	<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ISMAEL RODRIGUEZ M.</p> <p>Cargo: AUDITOR DE OBRA.</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A. DE C.V</p> <p>Cargo: Contratista</p>	<p>Por Desarrollo Social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: MAGDALENA SANCHEZ BENAVIDES</p> <p>Cargo: Apoyo Admno. SDGI</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Por los beneficiarios</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	

